

**ESTÁGIO DOS TRABALHOS
DA OBRA DO REGADIO DE
LIMANE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA**

FOTOGRAFIAS

Data 11/08/2023

A – PRELIMINARES (Mobilização, Equipamentos, Visitas e Materiais)



Foto 1: Colocacao da Sinalizacao Na Obra



Foto 2: Equipe da SalvaGuarda em plena Actividade



Foto 3: Coordenador do INIR em plena actividade de Certificacao



Foto 4: Palestra de VBG/EAS/AS relacionados ao projecto -- Consultor Mazars



Foto 5: Material no Estaleiro de obra



Foto 6: Material no Estaleiro de obra



Foto 7: Visita do delegado Provincial do INSS no Regadio




Foto 8: Palestra da Salvaguarda da Waterfloo



Foto 9: Foto 8: Vedacao do estaleiro de obra

B – CAPTAÇÃO



Foto 5: Betonagem da Base -Edifício de Bombagem



Foto 6: Betonagem da Base -Edifício de Bombagem



Foto 7: Extração de corpo de Prova para a testagem do betão



Foto 8: Extração de corpo de Prova para a testagem do betão



Foto 9: Plantio de Relva Vetiver

C – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO- COLOCAÇÃO DE TUBAGEM



Foto 10: Coordenador do INIR Visita ao campo para a certificação dos Trabalhos



Foto 11: Coordenador do INIR Visita ao campo para a certificação dos Trabalhos



Foto 12: Colocacao da almofada para assentamento da Tubagem



Foto 13: Colocacao da almofada para assentamento da Tubagem